

Brukare

Betalare

Sida 1 av 1

Reg.nr	Mätarst	e-offert		Kundnummer	Fakturanummer	Ordernummer
237573					0	
Rekv.nr.		Modell		Förfallodatum	Fakturadatum	Orderdatum
		BOXER SK 3,0 HDI		2020-07-30	2020-07-30	2020-07-28
Chassinr.						
Nummer	Mekaniker	Antal	Text	Pris	Rabatt %	Belopp
9DE05A	IG		Bil nyligen inne för rep. Bil går ryckigt igen GJ kollar igen. Diagnos och felsökning			Goodwill
99509A			- Enligt GJ 2020-07-28 Kontroll felkoder, se utskrift. - Finns TSB på felkoder som rekommenderar att man byter Turbotryckgivare samt laddar ner ny programvara.			
1611432480		1,00	Reparation enligt TSB PRESSURE SENSOR TSB: B1HW019GQ0	2.358,00	15,00	1 168,75 2 358,00
17144A			Kontroll difftrycksgivare, går ej ner på noll med motor avstängd= rek byte av givare.			
1623137380		1,00	Byte difftrycksgivare SENSOR	2.058,00	15,00	850,00 2 058,00
16020A			- Finns även tecken som tyder på att syresensor inte jobbar som den ska, det kan dock bero att difftrycksgivaren inte gör det den ska.			
1618 AV		1,00	DE-MO LAMBDA-SONT SYRESENSOR AVGASRENING	2.410,00		750,00 2 410,00
***** * TACK FÖR BESÖKET * * Vår bokningscentral ringer slumpvis upp från * * För att kontrollera att du är nöjd * *****						
Summa enligt ovan		Moms %	Moms	Momsfritt	Öresavrundning	Totalt
9.639,75		25,00	2.409,94	0,00	0,31	12.050,00