

Voraussetzungen:

Zu beachten: Das Update besteht aus einem MainSystem Software Update via USB (APP Update).

1. USB-Wechseldatenträger mit mindestens 2 GB Speichervolumen.
2. Einen PC oder Notebook mit Windows Betriebssystem, um den USB-Datenträger entsprechend vorzubereiten.
3. **Stellen sie sicher, dass sich die NAVI microSD Karte IN Ihrem Naviceiver befindet (Karten-Slot). Die NAVI microSD Karte darf nicht entfernt werden.**

Zu beachten: Vor der Verwendung muss der USB Datenträger mit FAT 32 formatiert werden (Rechtsklick auf USB-Wechseldatenträger im Win Explorer → Auswahl „Formatieren“ → FAT 32 → Starten.

Installation Teil I – MainSystem Software-Update via USB:

1. Laden Sie das Software Update „Z-E3726_FEU_SW_v3.4.1.exe“ herunter.
2. Das Software Update ist eine selbstentpackende Datei. Wählen Sie „Ausführen“ und danach als Zielverzeichnis Ihren formatierten USB-Wechseldatenträger und starten Sie den Entpackvorgang mit „Extract“.
3. Sie erhalten den Ordner „C10_SW_Update“ im Hauptverzeichnis Ihres USB-Wechseldatenträgers.
4. **Stellen sie sicher, dass sich die NAVI microSD Karte IN Ihrem Naviceiver befindet (Karten-Slot). Die NAVI microSD Karte darf nicht entfernt werden.**
5. Verbinden Sie den USB-Wechseldatenträger mit Ihrem Naviceiver.
6. Begeben Sie sich in das Geräte Einstellungs-Menü - „Einstellungen“. Wählen Sie dort „Geräte Konfiguration“ -> „Hilfe“ -> „Software Update“ -> „OK“.
7. Das Gerät startet neu und **das ZENEC Bootlogo wird für 55sekunden angezeigt**, bevor automatisch das Update-Menü angezeigt wird.
8. Stellen sie sicher, dass das Optionsfeld „1. APP“ ausgewählt ist. Tippen Sie nun auf das Feld „Update“ um den Updatevorgang zu starten.
9. Das Software Update wird nun sequentiell installiert. Der untere Teilbereich des Bildschirms informiert über den Fortschritt. Die Software Installation dauert circa 2 Minuten.
10. Bitte Gerät neustarten (ACC Power AUS/AN), sobald das Update erfolgreich installiert wurde. Nach dem Neustart wird der Kalibrierungsbildschirm angezeigt.
11. Kalibrieren Sie den Touchscreen mit einem geeigneten Stift.
12. Entfernen Sie den USB-Datenträger.
13. Begeben Sie sich in das Geräte Einstellungs-Menü - „Einstellungen“. Wählen Sie dort:
German: [Geräte Konfiguration] → [Hilfe] → [Werkseinstellung] → [OK].
English: [Device Setup] → [Help] → [Load Factory] → [OK].
14. Führen Sie eine Versionskontrolle durch.

Versionskontrolle:

Nach dem Software Update muss eine Versionskontrolle vorgenommen werden. Falls eine Version von den Angaben abweicht, muss das gesamte Update erneut installiert werden.

Abfragen der Gerätesoftware:

Um die Software Hauptversion abzufragen, begeben Sie sich in das Geräte Einstellungs-Menü - „Einstellungen“. Wählen Sie dort „Geräte Konfiguration“ → „Version Info“

Version: 3.4.1
DeviceID: Z_E3726

Hinweise:

- Während des Software & OS Updates darf das Gerät nicht bedient oder ausgeschaltet werden.
- Nach dem Software Update müssen die Werkseinstellungen geladen werden.
[„Einstellungen -> Geräte Konfiguration“ -> „Hilfe“ -> „Werkseinstellung“ -> „OK“]
- **Spracheinstellung:** [Setup] → [Diverse] → [Misc] → [OSD Language] → „German“

Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

MainSystem Generell

- Verbesserte Systemstabilität und Systemleistung

Tuner

- Verbesserte Bedienmöglichkeit im DAB Menü während des Scanvorgangs. Skip-tasten und externe LFB-Befehle bleiben funktionell, langes Drücken wählt Ensembles durch.

Setup

- Bugfix für 180° Einstellung im X-Over Modus. Die 180° Einstellung bleibt nach ACC OFF/ON bestehen
- Audio Bugfix für "Reduzierte Lautstärke" Einstellung im Rückwärtsgang. Mute bleibt auf Mute nach lösen des Rückganges.

Lenkrad Fernbedienung

- Verbesserte Beenden-Funktion von "Beenden des Anrufes" durch kurzes Drücken des Buttons.